

# G85 银昆高速公路合川段“11·6”较大道路交通事故防范和整改落实情况评估报告

依据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）有关规定，市应急管理局牵头成立评估工作组，对2023年G85银昆高速公路合川段“11·6”较大道路交通事故防范和整改措施落实情况进行评估，现报告如下：

## 一、事故基本情况

2023年11月6日15时41分许，G85银昆高速公路进城方向清平隧道入口1136KM+601M路段（合川区境内）处，发生一起两车碰撞的较大道路交通事故，造成3人死亡、1人受伤，2车受损，直接经济损失约439.6万元。事故发生后，市应急管理局、市公安局交巡警总队、市交通运输综合行政执法总队，合川区应急管理局、区交通局、区总工会等相关单位依法成立事故调查组开展事故调查。

## 二、评估工作组织及开展情况

由市应急管理综合行政执法总队具体组织，参加事故调查的相关部门派员组成评估工作组。根据《G85银昆高速公路合川段“11·6”较大道路交通事故调查报告》，评估工作组采取调阅事故原始档案、查阅相关文件资料、现场检查 and 听取汇报等方式，对事故责任追究落实情况、事故防范措

施落实情况进行了综合评估。

### 三、事故责任追究落实情况

#### （一）事故责任单位责任追究落实情况

1. 对成都安东储运公司的处理。针对该公司安全生产制度不落实的问题，已由成都市新都区交通局对责令该公司编制整改计划，已于8月10日前整改到位；对于该公司安全生产主体责任不落实的问题，已抄告区行政审批局，并已督促消除安全隐患。

2. 对通力公司的处理。由通力公司向重庆高速集团安委会作出书面检查；中西部管养中心书面向通力公司安委会作出书面检查。

#### （二）事故相关责任人员责任追究落实情况

1. 高速公路第一支队合川大队一级警长高某，已由支队党总支对起进行批评教育；对辅警秦雪峰进行提醒谈话。

2. 吴某，成都安东储运公司川 ABR663 重型半挂牵引车驾驶员，已由市交巡警总队高速公路第一支队合川大队对其违法行为进行处理。

3. 通力公司原副总经理郑某，一是书面向集团安委会作出书面检查；二是扣罚安全环保风险抵押金本金 50%，2024 年度不再进行风险抵押金奖励；三是取消 2024 年度评优评先资格。

4. 通力公司中西部管养中心经理胡某，一是书面向通力公司安委会作出书面检查；二是扣罚安全环保风险抵押金本

金 100%，2024 年度不再进行风险抵押金奖励；三是取消 2024 年度评优评先资格。

5. 通力公司中西部管养中心复兴养护站负责人邱某、安全员朱某，一是扣罚安全环保风险抵押金本金 100%，2024 年度不再进行风险抵押金奖励；二是取消 2024 年度评优评先资格。

#### **四、事故防范措施落实情况**

（一）合川区人民政府紧盯安全生产薄弱环节，加大隐患排查整治，压实企业安全生产主体责任。进一步强化了道路交通安全红线意识和责任意识，深化了辖区内矿山、钢铁、水泥、砂石“四类企业”和港口、铁路货场、大型物流园区、大宗货物集散地“四类场站”的摸排梳理，开展了整治货车交通安全风险隐患行动，指导督促各行业主管部门加强协作、互通信息、联合执法，有效防范事故发生。

（二）合川区公安交通管理部门深刻吸取了事故教训，强化路面管控能力，严格督查辖区道路运输企业，压实企业主体责任,强化行业安全监管责任。通过加强路警联合执法机制以及国省道巡逻管控力度，严查多项严重交通违法行为，开展道路交通安全整治行动。针对重点路段、时段，充分利用科技设备，落实超速治理工作常态监管、动态调整的管理机制；道路主管部门和公安交通管理部门结合“公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动”，对辖区道路开展全面

的隐患排查，加强了辖区危险路段风险隐患研判整治，完善危险路段限速标识标牌，坚决遏制严重道路交通事故发生。

（三）成都安东储运公司作为川 **ABR663** 重型半挂牵引车的车属单位深刻吸取了本次事故教训，进一步落实安全生产主体责任，健全完善了安全生产管理制度，强化车辆和人员管理，严格落实车辆技术状况检查和隐患排查。

（四）重庆通力高速公路养护工程有限公司作为 **G85** 银昆高速公路（重庆段）日常养护管理单位深刻吸取了本次事故教训，进一步落实安全生产主体责任，加强了对营运高速公路养护施工现场安全管理，强化安全生产隐患排查和消除，按照相关规范设置了警示标志，增强对途经车辆的提醒警示效果。

重庆市安全生产委员会办公室

2024年11月4日